

わがまち防災マップ スマイルプランII (中筋地区・A C D住区)

高屋東小学校区住民自治協議会・広島大学防災・減災研究センター協働、東広島市危機管理課支援; 2020年3月版



①のり面が崩落し畑に流れ込んだ



②橋台部が崩壊。対策工事後状況



③のり面が崩落し川に流れ込んだ



④のり面が崩落した



⑤のり面が崩落した



⑥崩れたのり面



⑭水路が狭く溢れやすい



⑩水路が狭く溢れやすい。のり面崩落の危険性あり



⑮C住区集会所



⑯側溝が詰まり溢れた



⑮D住区集会所 水の溢れに注意



⑭太陽光パネルが建設され排水が懸念



⑮のり面崩落の危険性あり



⑦中筋集会所 (屋根一部破損)



⑧山が崩れて水路をふさぐ可能性がある



⑨水路に落ち葉がたまり水が溢れる



⑩A住区集会所 石段がずれている



⑪のり面崩落の危険性あり



⑫斜面崩壊



⑫消防団屯所



⑬みその寮



⑮高屋東地域センター 第一避難所



⑮高屋東小学校 避難所



⑮高屋東保育所避難所

凡例

- 主な避難路
- 道路上の水流れ
- 🏠 避難所
- 🏠 緊急避難所
- 🏠 一時避難所

危険箇所を把握し避難遅れにならないための留意事項
 ①勾配のある道路が川になる。②土砂災害警戒区域内や裏山がある家。
 ③谷合いの避難路の土砂災害の可能性。④川や溜池の溢れによる通行阻害。

警戒レベル3
 早めの避難行動
 自宅からの避難
 ルートを確認!