
瀬戸内海環境変動の革新的計測と予測

工学研究院社会環境空間部門 海洋大気圏システム研究室 教授 金子 新

瀬戸内海の環境は四国沖を流れる黒潮の影響を強く受けるが、黒潮の影響は瀬戸内海全体に薄く広がっているので、従来型の計測法では計測できない。瀬戸内海を横断するスケールで海中音波を送受信する沿岸音響トモグラフィー法でのみ、黒潮影響の弱い平均流と水温変動を抽出できる。




瀬戸内海に侵入する黒潮(急潮)と津波


防水防圧ケース 40 km ソーラーパネル 無線LANアンテナ GPS アンテナ バッテリー ケーブル 装置本体 ロープ タワー 海面 10m 防波堤 **20m** 防波堤 音線 おもり 音波送受信センサー 海底 (周波数4kHz, 12次M系列信号)

防波堤(防潮堤)に設置した沿岸音響トモグラフィー装置

吳市大崎下島

安芸灘実験





佐伯市上浦 福泊防波堤 (12月15日設置)



宇和島市津島町後防波堤(2011年12月14日設置)

豊後水道実験

広島湾の異常潮位

工学研究院社会環境空間部門 海洋大気圏システム研究室


教授 金子 新


研究員 江田憲彰


博士課程後期生 張伝正

事実関係の把握:

- 1) 厳島神社の回廊が浸水(満潮面から30cm上に設計、2001年の異常潮位は40cmの上昇)
- 2) 2001年9月18日と2011年9月29日に発生
- 3)1年のうちで最も潮位が高い秋の大潮時に発生
- 4) 台風が紀伊半島の南東沖を通過して約8日 後に発生








2001

異常潮位




原因の説明:

- (1) 従来の研究(可能性ある原因の羅列)
- 1) 2001年3月の芸予地震後の地盤の沈下(0.5cm/年)
- 2) 四国沖黒潮流軸の4カ月振動 黒潮接岸時に潮位が上昇する(13cm)
- 3) 太平洋を伝播する陸棚波の侵入(7cm)
- 4) 北太平洋振動(~10cm)
- (2) 新しい提案
- 1) 台風による強い北風により広島湾に周期16日の内部セイシュ(内部静振、内部副振動)が発生
- 2) 強い北風により南側の屋代島に向かって掃き集められた暖水が海面を押し上げ、8日後に、揺り戻しにより広島市側の海面を押し上げる。この時が大潮と重なる。
- 3) 水温が一様化する10月以降は異常潮位は発生しない


異常 潮位








- 台風に伴う強い北風により屋代島に向かって高潮 (潮位上昇)が発生し、内部界面は逆に低下する。 広島側の潮位は低下し、内部海面は上昇
- 8日後、広島側の内部海面は低下、潮位は上昇し異常潮位となる(8日は、内部セイシュの周期16日の半分)






注意点:


- 1) 台風通過時、気圧低下による大気の吸い上げ 効果により通常潮位は極大となる。台風6号と台風12号はこの場合に相当。
- 2) しかし、異常潮位を引き起こした台風15号の場、潮位は逆に極小となっている。これは、広島湾の海水は、屋代島に向かって吹き寄せられ高潮を引き起こしているため。

水温の時間変化 (広島湾、呉、安芸灘)




注意点:

- 1) 台風通過時、広島側の水温(2m 深)は極小となる。
- 2)8日後、広島側の水温は上昇し、極大となる。



広島湾の水温変動スペクトル (実測水温)




16日周期振動について:

- 1) 広島湾の潮汐に16日周期は存在しないそのため、16日周期は潮汐ではない。
- 2) 広島湾の南北距離を50kmとすれば、周期16日の内部セイシュの波長は100kmとなるので波速は

波速 =
$$\frac{波長}{周期}$$
 = 7.2 cm/s

3) 7.2 cm/sの波速は、広島湾から大崎下島-菊間間の安芸灘に放射される内部長波の波速として計測できた。

2012(予測潮位)




2012年の異常潮位(予測)


- 1)9月10日頃に台風が紀伊半島の南東沖を通 過すると異常潮位が発生する。
- 2)8月10日頃と8月23日頃に台風が紀伊半島 の南東沖を通過すると潮位が高くなるが 厳島神社の回廊は浸水しない見込み。
- 3)10月8日の場合は水温が一様化されているため内部セイシュは発生せず、異常潮位は起こらない。


提案


今回説明したような異常潮位を 防ぐには、厳島神社の回廊の床面 を20cm程度上げる必要がある。

実測水温(1時間間隔データ)













台風6号 21 29.7 132.9 960 E: 220 W: 110 E: 750 W: 460 19 00 30, 2 132.8 960 E: 220 W: 110 E: 750 W: 460 大型 強い 03 30.8 E: 220 E: 750 大型 強い 132.8 960 W: 110 06 31.3 132.8 E: 220 W: 110 E: 750 W: 460 大型 強い 960 SE: 650 NW: 460 強い 09 31.8 132.8 960 E: 220 W: 110 大型 12 32.2 E: 220 SE: 132.9 960 W: 110 650 NW: 460 大型 15 32.7 133.1 E: 190 W: 110 SE: 560 NW: 460 大型 960 18 32.9 E: 190 W: 110 SE: 560 NW: 460 大型 強い 133.6 960 21 33.3 134.3 960 E: 190 W: 110 SE: 560 NW: 大型 強い 560 NW: 23 33.6 134.3 960 E: 190 W: 110 SE: 大型 W: 90 00 33.6 134.3 965 E: 150 SE: 560 NW: 460 大型 強い 03 33.6 134.5 970 E: 150 W: 90 SE: 560 NW: 460 大型 06 33.5 975 E: 110 W: 70 SE: 560 NW: 大型 135.0 33.5 135.6 980 70 650 NW: 560 大型 33.5 136. 2 980 70 650 NW: 560 大型 15 33.4 560 NW: 460 大型 136.8 980 30 70 SE: 18 33.0 137.5 980 70 560 NW: 460 大型 21 32.5 137.9 985 SE: 560 NW: 460 大型 21 00 32.0 138.1 985 25 560 NW: 460 大型 985 大型 03 31.7 560 NW: 460 138.5 06 31.1 138.7 985 25 SE: 560 NW: 460 大型 990 大型 139.2 560 NW:









[9119] 9119 18 17 16 20 4 21



2012年2~3月の安芸灘 の海況(速報)






近年になく安芸 灘の冬の水温が 低い(最低 7.4℃)

冬季、安芸灘の 水はゆっくりと 西向きに流れて いる

4分潮を考慮した調和解析結果



冬芸はりきて、のっ西流ののっ西流る

