

① 黒瀬川の堤防破壊



② 黒瀬川の堤防破壊



③ 高速道路側道の土砂の堆積




④ 米満地区の小屋の倒壊



⑤ 寺家地区の住宅地への土砂流入



1:15,000
2020年2月12日作成
国土数値情報、基盤地図情報から作成



平成30年7月豪雨の土石流分布図と被災写真(平岩小学校区)