

① 黒瀬川付近の堤防の破壊



④ 乃美尾地区の土石流




② 乃美尾地区の道路の冠水



⑤ 前平山の土石流




③ 前平山の土石流



1:25,000

2020年1月28日作成

国土数値情報、基盤地図情報から作成



平成30年7月豪雨の土石流分布図と被災写真(乃美尾小学校区)