



① 蛇道川の堤防破壊



② 大芝東地区の崖崩れ



③ 大芝東地区の崖崩れ



④ 大芝南地区の崖崩れ




⑤ 大芝大橋付近の崖崩れ



1:35,000

2020年1月29日作成

国土数値情報、基盤地図情報から作成



平成30年7月豪雨の土石流分布図と被災写真(風早小学校区)